



# IMMOBILIEN-VERWALTUNG BRANDSTÄTTER MICHAEL

www.brandstaetter.at

## RÜCKNAHMEPROTOKOLL

H-136 Erol Halit, Annenstraße 39 Top 07 in 8020 Graz

2 Haustorschlüssel    2 Eingangsschlüssel    2 Postschlüssel Nr. ( )  
1 Kellerschlüssel    \_\_\_ Zentralschlüssel    \_\_\_ Garagen Nr. ( ) Fernbedienung/ \_\_\_ Schlüssel

**Wohnung gemalt:**  ausmalen notwendig     **Wohnung gereinigt:**  Fenster gereinigt

**Küche** gereinigt:  Backrohr sauber  Herdplatte sauber  Dunstabzug sauber   
Kühlschrank sauber  Kühlfach Ok  Armaturen sauber  Silikonfugen ok   
Arbeitsplatte ok  \* Mängel \_\_\_\_\_

**Bad** gereinigt:  Armaturen sauber  Dusche/Wanne sauber  Silikonfugen ok

**WC** gereinigt  Spülkasten Ok  rinnt  \*\*Mängel \_\_\_\_\_

Parkett /Laminatboden ok  \*\*\* Mängel \_\_\_\_\_

Rollo/Jalousien ok  Fenster ok  \*\*\*\* Mängel \_\_\_\_\_

Keller Nr. (1) - leer  Inventar:  oder \_\_\_\_\_

Lage: \_\_\_\_\_

*INVENTAR lt. IV: Kücheneinbaut*

**Strom:** \_\_\_\_\_ **Netzbetreiber:** *Grazer Stadtwerke*

Standort: Zähler in Whg.  oder \_\_\_\_\_

Zählernummer: 462905436    Zählerstand: 418381

Zählernummer: \_\_\_\_\_    Zählerstand: \_\_\_\_\_

**Wasser- Gas- Warmwasser**    Standort Zähler: *Stiegenhaus*

Zählernummer: \_\_\_\_\_    Zählerstand: \_\_\_\_\_

*Zählerkosten übernommen, nochmals hin fahren und ablesen*



# IMMOBILIEN-VERWALTUNG BRANDSTÄTTER MICHAEL

www.brandstaetter.at

## Vorhandene Mängel:

siehe Fotos

\* Foto dokumentieren Schäden

Es wird Herrn/Frau Erol Halit die ordnungsgemäße   
(vorbehaltlich des Eigentümers) nicht ordnungsgemäße  Übernahme der Wohnung/Hauses

in 8020 Graz, Annenstraße 39 bestätigt

Neue Adresse: Wagner Bürostrasse 89

Email: [mustibella123@gmail.com](mailto:mustibella123@gmail.com)

Tel.: 0676 38 28 933

Konto für Kautions: lautend auf \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

Graz, am 01.10.2020

.....  
Immobilien Brandstätter GmbH  
in Vertretung des Eigentümers

.....  
Mieter  
(wurde auf die Datenschutzverordnung hingewiesen).